

Verarbeitungshinweise

Die Temperaturen der Heizschienen bei Längszusammensetzmaschinen sollen zwischen 140 und 190 °C eingestellt werden, beginnend mit niedriger Temperatur im Einzugsbereich. Nachfolgend Temperatur steigern.
Es lassen sich so Vorschübe in Abhängigkeit von der Furnierdicke bis zu 35 m/min. erzielen.

Bei Quersammensetzmaschinen ist eine Temperatur der Heiz- Druckbalken von +180 bis +220 °C zu wählen. Somit lassen sich Druckzeiten von 0,8 bis 1,2 Sekunden erzielen.

Die Kühlung der Leimantraggeräte ist zweckmässig auf ca. +13 °C einzustellen. Niedrigere Temperaturen führen zu langsamerer Aushärtung in der Fuge und zu höherer direkter Viskosität im Vorlagebehälter, höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit der Leimflotte.

Die Feuchte der zu fügenden Furniere soll optimal bei ca. 6 bis 10 % liegen. Zu trockene Furniere behindern die Benetzungsfähigkeit, zu feuchte Furniere führen zu offenen Fugen aufgrund von Holzschwind, vor allem bei der Fügung von vielen schmalen Furnierstreifen.

Das Fügen der Furniere soll möglichst kurzzeitig nach dem Schneiden auf Breite erfolgen.

Es ist generell auf eine saubere Angabe des Leimes an die Furnierkanten zu achten. Überschüssiger Leim auf den Furnieren kann vor allem bei empfindlichen Hölzern wie Kirschbaum zu Verfärbungen führen. Vor allem bei der Vorbeimung von Furnierpaketen soll der Leim nicht auf die Furnierflächen gelangen. Eine gute Leimfuge ist so dünn, dass sie nicht als solche zu sehen ist.

Muss die Leimangabe zwischenzeitlich gewaschen werden, so ist auf eine entsprechende Rückkühlung vor dem erneuten Einsatz zu achten.

Holzfeuchtigkeit:

6 bis 10 %

Verfärbungen:

Gerbstoffreiche Hölzer können durch Kontakt mit Eisen dunkel verfärben.

Reinigung:

Mit warmem Wasser solange der Klebstoff nicht abgebunden hat. Die Verwendung des Lignocoll UF-Reiniger 902 erleichtert die Reinigung.

Verleimungseigenschaften

Hitzebeständigkeit:

>+150 °C

Wasserbeständigkeit:

EN 204-D3

Lösungsmittelbeständigkeit:

Ja

Chemiekalienbeständigkeit:

Beständig gegen schwache Säuren und Laugen

Testbedingungen:

Alle Daten zu diesem Klebstoff basieren auf Tests in einem Klima von +23 °C, mit 50% rel. Luftfeuchtigkeit und 10 to 12% Holzfeuchte.

Sicherheit und Umwelt

Schutzmaßnahmen:

Informationen und Ratschläge zum sicheren Umgang und zur sicheren Lagerung von Produkten finden Sie in der aktuellen Dokumentation

Sicherheitsdatenblatt mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

Verpackungsempfehlungen:

Vollständig entleerte Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind als Produktabfall zu entsorgen.

Produkttempfehlungen:

Muss in einer speziellen Entsorgungseinheit gemäß den entsprechenden Vorschriften entsorgt werden.

Europäischer Code:

080410 Klebstoff- und Füllstoffabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen

Lagerung

Das Produkt muss bei <+20 °C aufbewahrt werden. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)