



**BOSCH**

# Handkreissäge

GKS 85 G | 3 601 E7A 900

---

## Inhaltsverzeichnis

Ersatzteilliste.....	2
Abbildung - Typ.....	5

## Ersatzteilliste

Artikel	Sachnummer	Beschreibung	Abbildung
4	1 619 P01 115	Schalter	1
5	1 619 P02 320	Netzanschlussleitung EU 4,15m 2x1,50 H07RN-F	1
6	2 600 703 011	Tülle Ø8,3-Ø9,4x95 MM	1
7	1 619 P01 104	Leitungshalter	1
9	1 619 P31 109	Firmenschild GKS 85G	1
12	1 619 P06 099	Entstörfilter	1
13	2 610 017 348	Rillenkugellager	1
14	1 619 P06 095	Rillenkugellager	1
19	2 603 490 021	Torx-Linsenschraube 4x12	1
20	1 619 P06 071	Elektronik-Modul	1
22	1 619 P01 139	Endkappe	1
23	1 619 P01 140	Umlenblech SCHWARZ	1
24	1 619 P06 098	Handgriff-Set	1
25	1 619 P01 142	Zusatzhandgriff SCHWARZ	1
26	1 619 P01 127	Gummiring	1
27	1 619 P06 100	Synchronleitung	1
28	1 619 P06 101	Synchronleitung	1
29	2 610 918 148	Elektr Leitung	1
30	1 619 P06 102	Synchronleitung	1
31	1 619 P11 754	Klemmenblock	1
32	1 619 P01 156	Schalterknopf	1
33	2 610 935 251	Druckfeder	1
34	1 619 P01 637	Zugentlastung	1
36	1 619 P06 502	Anschlussklemme	1
37	1 619 P01 143	Kappe SCHWARZ	1
38	1 619 P01 620	Führungsbügel	1
39	1 619 P01 642	Druckfeder	1
41	1 619 P07 414	Distanzscheibe	1
46	1 619 P01 623	Welle	1
47	1 900 905 279	Rillenkugellager 15x35x11	1
48	1 900 905 173	Rillenkugellager 6000-2RS DIN 625	1
49	1 619 P01 624	Stirnrad	1
50	1 619 P01 625	Scheibe	1
51	1 619 P06 089	Sicherungsscheibe	1

## Ersatzteilliste

Artikel	Sachnummer	Beschreibung	Abbildung
52	1 619 P01 634	Klemmschraube	1
53	1 619 P01 628	Lagerflansch	1
54	1 619 P01 629	Rückhalteblech	1
55	1 619 P02 619	Unterlegscheibe	1
58	1 600 A00 XZ3	Pendelschutzhaube	1
59	1 613 435 015	Torx-Linsenschraube M5x12-TORX,T25 SILBER	1
60	1 619 P01 632	Zugfeder	1
61	1 619 P01 633	Anschlagpuffer	1
62	1 619 P02 580	Abstandshülse	1
63	1 619 P02 410	Flanschbuchse	1
64	1 619 P02 409	Stützbock	1
65	1 619 P02 411	Gewindebolzen	1
66	1 619 P02 403	Schutzverkleidung	1
67	2 917 780 185	Spannstift DIN 7346-8x45	1
68	1 619 P02 408	Spaltkeil	1
69	1 600 A00 XP9	Grundplatte	1
70	1 600 A00 Y01	Scharnierkonsole	1
71	1 619 P09 215	Scharnierkonsole	1
72	1 619 P02 406	Wippe	1
73	1 619 P09 216	Scharnierkonsole	1
74	2 610 923 224	Ansatzschraube	1
75	2 915 061 003	Sechskantmutter DIN 985-M 5-8-A	1
76	1 619 P06 244	Flügelmutter	1
77	1 619 P09 214	Stützwinkel	1
78	2 610 924 635	Schulterschraube	1
79	1 619 P01 668	Einstellhebel	1
80	1 600 A00 Z5N	Stange	1
81	2 916 021 013	Unterlegscheibe 8-ST	1
82	1 619 P02 412	Rollen-Bundbolzen	1
83	1 619 P02 413	Unterlegscheibe	1
84	1 619 P01 618	Flügelschraube SCHWARZ	1
85	1 619 P09 217	Anzeigegerät	1
86	1 619 P09 218	Flachrundschrabe M6x30	1
87	1 619 P01 643	Schraube	1

## Ersatzteilliste

Artikel	Sachnummer	Beschreibung	Abbildung
88	1 619 P01 644	Schraube	1
89	1 619 P01 676	Schraube	1
90	2 610 924 685	Abgleichschraube	1
91	1 619 P01 677	Schraube M5x10-H	1
92	F 016 L11 371	Gewindebolzen M6x25 MM	1
93	1 619 P01 679	Schraube	1
94	1 619 P01 680	Schraube M6x20-H	1
95	1 619 P01 673	Schraube	1
96	2 916 011 111	Unterlegscheibe	1
653	2 610 364 015	Innensechskantschlüssel 5 MM	1
656	1 619 P09 425	Vakuuadapter	1
801	1 619 P04 514	Motorgehäuse	1
802	1 619 P14 887	Polschuh	1
803	1 619 P01 696	Ankersatz 230V	1
808	1 619 P30 425	Typschild	1
810	1 619 P01 685	Kohlebürstensatz	1
816	1 619 P02 799	Bürstenhalter	1
896	2 608 190 002	Längsanschlag	1

Abbildung - Typ - E

3 601 E7A 900  
 Stand } 18-05  
 Issue } 18-10-18

Fig./Abb. 1

Anzugsmomente  
 Torque values  
 Couple de serrage  
 Pares de apriete  
 Pos

- 19 = 1,2 ± 0,2 Nm
- 31 = 0,5 ± 0,2 Nm
- 52 = 11,0 ± 1,0 Nm
- 59 = 3,0 ± 0,2 Nm
- 74 = 2,2 ± 0,2 Nm
- 78 = 2,2 ± 0,2 Nm
- 87\* = 1,5 ± 0,2 Nm
- 87\*\* = 2,2 ± 0,2 Nm
- 87 = 3,0 ± 0,2 Nm
- 88 = 3,0 ± 0,2 Nm
- 89 = 3,0 ± 0,2 Nm
- 91 = 1,8 ± 0,2 Nm
- 93 = 3,5 ± 0,5 Nm
- 94 = 3,0 ± 0,2 Nm
- 95 = 2,2 ± 0,2 Nm

