

LASTEN – SCHIEBEMUTTER FSM CLIX P

Artikelbezeichnung	max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0 [kN]	max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2 [kN]	max. empfohlener Querzug [kN]	Anzugsdrehmoment [kN]
FSM Clix P 6	1,5	2	1	10
FSM Clix P 8	1,5	2	1	10
FSM Clix P 10	1,5	2	1	10