LASTEN – SCHIEBEMUTTER FCN

Artikelbezeichnung	max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm	max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm	max. empfoh- lener Querzug	Anzugsdrehmoment
	[kN]	[kN]	[kN]	[Nm]
FCN 6	3	3	1	10
FCN 8	4	4	2	20
FCN 10	5	8	2,5	40
FCN 12	5	8	2,5	50