




| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung                              | PG |
|----------|--------|-------------|------------------------------------------|----|
| 3        | 1      | 316066870   | Getriebe vollst. Quick                   | 41 |
| 4        | 1      | 343447490   | Gehaeuse m.Deckel                        | 25 |
| 5        | 1      | 343447500   | Schaltschieber                           | 11 |
| 6        | 1      | 316097270   | Schaltschieber vollst.                   | 13 |
| 7        | 1      | 316067290   | Motor vollst                             | 33 |
| 8        | 1      | 343447510   | Arretierschieber                         | 11 |
| 9        | 1      | 343086540   | Elektronikeinheit, 10.8V PowerMaxx BL    | 41 |
| 12       | 1      | 316066840   | LED-Baugruppe                            | 18 |
| 13       | 1      | 338069960   | Leistungsschild 01039000 PoMa BS 12 BL Q | 12 |
| 15       | 1      | 339138160   | Haken                                    | 13 |
| 16       | 8      | 341704710   | Linensblechschraube                      | 11 |
| 17       | 1      | 338129600   | Typenschild PowerMaxx BS 12 BL Q 01039   | 12 |
| 18       | 1      | 338133100   | Hinweisschild CAS 12V 18x18              | 12 |
| 19       | 1      | 343411770   | DC Schalter, vollst.                     | 24 |
| 20       | 1      | 301003570   | Schnellwechselbohrfutter 10mm            | 27 |
| 21       | 1      | 343447860   | Bit-Depot                                | 13 |
| 50       | 1      | 338126950   | Hinweisschild Warning 42 x 10            | 11 |
| 95       | 1      | 343439680   | Abdeckkappe                              | 11 |
| 1001     | 1      | 338506380   | Verdrahtungsplan                         |    |

