

Pflegeanleitung für Solido Naturholzböden mit lackierter Oberfläche

Laufende Feuchtpflege mit WOCA Master Cleaner:

Verarbeitung mit Wischmop. WOCA Master Cleaner vor Gebrauch gut aufschütteln.

Max. 125 ml **WOCA Master Cleaner** mit 5L lauwarmem Wasser mischen. Immer mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung, einen für Schmutzwasser.

Eine geeignete Menge Reinigungslösung mit dem Mopp/Wischer aufbringen, kurz einwirken lassen.

Danach nachwischen um die Verschmutzungen aufzunehmen.

Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.

Anschließend mit sauberer Reinigungslösung weiter reinigen.

Auffrischung nach Bedarf mit WOCA Master Care:

Pflege mit **WOCA Master Care** glättet kleine Kratzer, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und schützt effektiv vor Abnutzung. Dies verlängert die Lebensdauer der Oberfläche oder des Bodens.

Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, kann das Produkt bei Bedarf verwendet werden.

Den Boden gründlich mit **WOCA Intensive Wood Cleaner** säubern bis die Oberfläche völlig sauber ist.

Danach mit klarem Wasser nachspülen. Den Boden vor dem Auftragen von **WOCA Master Care** vollständig trocknen lassen.

WOCA Master Care vor Gebrauch gründlich schütteln und in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen.

Achtung: Immer Naß-in-Naß arbeiten, nicht in bereits angetrocknete Flächen wischen.

Vor dem Betreten den Boden mind. 30-60 Minuten trocknen lassen, bis er völlig trocken ist.

Polieren oder andere Nachbehandlung ist nicht erforderlich.