




462516 - Handstanze für versetzten Schnitt Multi Matic

Technische Zeichnung



		No
Handstanze für versetzten Schnitt Multi Matic	1	462516 ¹⁾


¹⁾ MACO Handelsware. Der Hersteller dieser® Ware ist unter dem Punkt "Handelsware" der "Hinweise zur Produktsicherheit / Produkthaftung" für diese Produktgruppe angeführt. Es gelten diesbezüglich sämtliche technischen Vorgaben, Hinweise, Anleitungen und Richtlinien des Herstellers sowie ausschließlich dessen Garantie- und Gewährleistungszusagen.





462516 - Handstanze für versetzten Schnitt Multi Matic


7. Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bedienung




- Stulp und Riegel getrennt in Stanze einführen (Stulp oben).





- Hebel um 90° nach oben drücken; Artikel aus Stanze ziehen und um 180° drehen (Riegel oben).



- Stulp und Riegel getrennt in Stanze einführen (Riegel oben) und Kante des Stulpes mit Kante der Grundplatte in Deckung bringen.



462516 - Handstanze für versetzten Schnitt Multi Matic

